

Montage Durchflussmesser G15

2x Bohrung Ø 6,5mm

Ca. 20mm Abstand zur vorderkante

Geka-Kupplung am bestehenden
Wasserschlauch durch öffnen der
Klemmschelle entfernen und den
Schlauch auf die gewünschte Länge
kürzen.

Anschließend den Wasserschlauch
ohne Geka-Kupplung auf die Tülle
schieben und mit der

